



Утверждаю:

И.о. директора ГБПОУ «ТКТиС»

Т.А.Калинкина

29 сентября 2023 г.

Паспорт №1
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Тверской колледж транспорта и сервиса»

(наименование объекта)

для инвалидов

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования

1.2. Адрес объекта: 170008 Тверская область, город Тверь, ул.Озерная,12.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 7161,1 кв. м, земельный участок - 7150,2 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2 524,1 кв. м

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2022 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 г., капитального -

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) учебный корпус ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса (ГБПОУ «ТКТиС»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170008 Тверская область, город Тверь, ул.Озерная,12.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности объекта: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство транспорта Тверской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170100, г. Тверь, бульвар Радищева, 30, остановка общественного транспорта Библиотека им. Герцена

Наименование собственника объекта: Тверская область, полномочия собственника осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: услуги по реализации образовательных программ.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого контингента: все.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 чел., 800 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: городские автобусы, собственного адаптивного транспорта нет

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 метров.

3.2.2. Время движения пешком: 6 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4. Перекрестки: регулируемый, с таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты в пути: есть, бордюрный камень, 5 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-В
2	Вход в объект	ДУ
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения объекта	ДУ
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДП-В
6	Система информации и связи	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Территория объекта, первый этаж доступны всем категориям инвалидов полностью. Вход в объект и обслуживание на 2-3 этажах объекта доступны условно. Обслуживание инвалидов-колясочников на 2-4 этажах временно недоступно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта


4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:


№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	не требуется	
2	Вход в объект	укладка тактильной плитки, маркировка ступеней	2023
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	маркировка ступеней установка недостающих поручней приобретение гусеничного подъемника	2025
4	Зона целевого назначения объекта	приобретение специальной мебели и учебного оборудования	2024-2025
5	Санитарно-гигиенические зоны	не требуется	
6	Система информации и связи	не требуется	


4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: Доступность ОСИ для всех категорий инвалидов


5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании анкеты объекта

Председатель комиссии:  / Сидорова С.А.
(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии:  / Беличенко Е.Д.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Жбанков Л.В.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Морозова Г.А.
(подпись/Ф.И.О.)

Утверждаю:
И.о. директора ГБПОУ
«ТКТиС»
_____ Т.А.Калинкина
" 29 " сентября 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования – учебный корпус ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса».

1.2. Адрес объекта Тверская область, город Тверь, ул. Озерная, 12.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 7150.2 кв. м

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2022 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 г., капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской колледж транспорта и сервиса» (ГБПОУ «ТКТиС»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170008 Тверская область, город Тверь, ул. Озерная, 12

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство транспорта Тверской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170100, г. Тверь, бульвар Радищева, 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)

2.2. Виды оказываемых услуг услуги по реализации образовательных программ

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 800 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусное сообщение, остановка общественного транспорта «Бассейн «Радуга».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м. м

3.2.2. время движения (пешком) 6 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемый, со звуковой сигнализацией, с таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюрный камень, 5 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".


4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не требуется
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не требуется
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано нет

«28» сентября 2023 г.  Сидорова Светлана Анатольевна, заместитель директора ГБПОУ «ТКТиС», тел. (4822) 58 02 77

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1 от "29" сентября 2023 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

учебный корпус ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса»,
170008 г. Тверь, ул. Озёрная, д.12

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			замечаний нет	К,О		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			замечаний нет	К,О,С		
1.3	Лестница (наружная)	нет				все		
1.4	Пандус (наружный)	нет				все		
1.5	Автостоянка и парковка	есть			замечаний нет	К,О		
	ОБЩИЕ требования к зоне				соответствует СНиП 35-01-2001			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В			Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1 от "29" сентября 2023 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

учебный корпус ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса»,
170008 г. Тверь, ул. Озёрная, д.12

Наименование объекта, адрес								
N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			первая и последняя ступени не маркированы, нет тактильной плитки	С	укладка тактильной плитки, маркировка ступеней	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть			замечаний нет	замечаний нет		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет тактильной плитки	С	укладка тактильной плитки	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			замечаний нет	К, О		
2.5	Тамбур	есть			нарушений нет	К, О		
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНИП 35-01-2001			текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДУ			текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

учебный корпус ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса»,
170008 г. Тверь, ул. Озёрная, д.12

Наименование объекта, адрес								
N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор первогоэтажа (вестибюль, зона ожидания)	есть			замечаний нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют маркировка верхней и нижней ступеней, поручни двух сторон	С	маркировка ступеней	текущий ремонт
						О	установка недостающих поручней	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствие пандуса	К	приобретение гусеничного подъемника	Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			архитектурное решение невозможно	К		
3.5	Дверь	есть			замечаний нет	К, О, С		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			замечаний нет	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНИиП	К, О		текущий ремонт
					соответствует	С, Г, У		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (С, Г, У); ДУ (О) ВНД (К)			Индивидуальное решение ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
учебный корпус ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса»,
170008 г. Тверь, ул. Озёрная, д.12

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			нет специальной мебели и оборудования	все	приобретение специальной мебели и учебного оборудования	Индивидуальное решение ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНиП 35-01- 2001			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1 от "29" сентября 2023 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

учебный корпус ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса»,
170008 г. Тверь, ул. Озёрная, д.12

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания				

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от "___" октября 2023 г.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "29" сентября 2023 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

учебный корпус ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса»,
170008 г. Тверь, ул. Озёрная, д.12

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			замечаний нет	К,О		
5.2	Душевая/ванная комната	нет			допустимо отсутствие			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			нарушений нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Соответствует СНиП 35-01- 2001			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДП-В			Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1 от "29" сентября 2023 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

учебный корпус ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса»,
170008 г. Тверь, ул. Озёрная, д.12

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			замечаний нет	все		
6.2	Акустические средства	есть			замечаний нет	С,Г		
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствуют тактильные средства, информационные таблички на 2-4 этажах	С		Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует СНиП 35-01-2001			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	на ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____